

Bästa medlem,

Vid dagens upptagning stannade slamkryparen vid ett flertal tillfällen, dessvärre även när den var i sjön. Det innebär tyvärr att alla upptagningar med slamkryparen är inställda tills vidare.

Vi lyckades få tag på leverantören på telefon idag och den första felsökningen pekar på ett fel i styrelektroniken i själva maskinen. Målet är att när arbetsveckan börjar få tag på någon som kan felsöka - och förhoppningsvis på kort varsel – få maskinen i drift igen. Om vi inte själva lyckas med den bedriften.

Vi återkommer så fort den är i drift igen.

På återhörande!

SBK, Hamn & land